



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0114
箇所名	宮崎北
所在地	加美郡加美町宮崎北
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0114	箇所名	宮崎北	所在地	加美郡加美町宮崎北
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-----------




危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0119
箇所名	田羅日記
所在地	加美郡加美町鹿原田羅日記
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)


告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0119	箇所名	田羅目記	所在地	加美郡加美町鹿原田羅目記
---------	------	-----------	-----	------	-----	--------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		




凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0121-1
箇所名	水花山
所在地	加美郡加美町鹿原水花山
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0121-1	箇所名	水花山	所在地	加美郡加美町鹿原水花山
---------	------	-------------	-----	-----	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		■
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	■
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	■
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	■
それ以外の区域		■

凡例	■	上端	—	横断測線
	▲	下端		


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0127
箇所名	門沢宿
所在地	加美郡加美町門沢宿
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0127	箇所名	門沢宿	所在地	加美郡加美町門沢宿
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-----------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例	■ 上端	▲ 下端	— 横断測線
----	------	------	--------


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0137
箇所名	宮崎
所在地	加美郡加美町宮崎
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0137	箇所名	宮崎	所在地	加美郡加美町宮崎
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0139
箇所名	長坂の1
所在地	加美郡加美町漆沢長坂
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)


告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0139	箇所名	長坂の1	所在地	加美郡加美町漆沢長坂
---------	------	-----------	-----	------	-----	------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		



凡例	上端	横断測線
	下端	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0140
箇所名	長坂の2
所在地	加美郡加美町漆沢長坂
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0140	箇所名	長坂の2	所在地	加美郡加美町漆沢長坂
---------	------	-----------	-----	------	-----	------------




危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		■
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	■
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	■
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	■
それ以外の区域		■

凡例	■	上端	—	横断測線
	▲	下端		


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0143-2
箇所名	宇津野の1
所在地	加美郡加美町漆沢宇津野
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0143-2	箇所名	宇津野の1	所在地	加美郡加美町漆沢宇津野
---------	------	-------------	-----	-------	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例	上端	横断測線
	下端	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0144
箇所名	長坂の3
所在地	加美郡加美町漆沢長坂
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0144	箇所名	長坂の3	所在地	加美郡加美町漆沢長坂
---------	------	-----------	-----	------	-----	------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N445K0146
箇所名	宇津野の2
所在地	加美郡加美町漆沢宇津野
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 222」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N445K0146	箇所名	宇津野の2	所在地	加美郡加美町漆沢宇津野
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-------------



危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域		

凡例		上端		横断測線
		下端		

