


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0783         |
| 箇所名     | 川口清水田1            |
| 所在地     | 栗原市一迫字川口清水田、川口乳母沢 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |        |     |                   |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0783 | 箇所名 | 川口清水田1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口清水田、川口乳母沢 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |        |     |                   |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0783 | 箇所名 | 川口清水田1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口清水田、川口乳母沢 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------------|

[illegible][illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0788         |
| 箇所名     | 大川口猿田1            |
| 所在地     | 栗原市一迫字大川口猿田       |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

|         |      |           |     |        |     |             |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0788 | 箇所名 | 大川口猿田1 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口猿田 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0789-1       |
| 箇所名     | 大川口横沢1-1          |
| 所在地     | 栗原市一迫字大川口横沢       |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)


宮城県

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |             |     |          |     |             |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0789-1 | 箇所名 | 大川口横沢1-1 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |             |     |          |     |             |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0789-1 | 箇所名 | 大川口横沢1-1 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|

[illegible][illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0789-2       |
| 箇所名     | 大川口横沢1-2          |
| 所在地     | 栗原市一迫字大川口横沢       |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |             |     |          |     |             |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0789-2 | 箇所名 | 大川口横沢1-2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |             |     |          |     |             |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0789-2 | 箇所名 | 大川口横沢1-2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|-------------|

[illegible][illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0790         |
| 箇所名     | 川口日影1             |
| 所在地     | 栗原市一迫字川口日影        |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |       |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0790 | 箇所名 | 川口日影1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口日影 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |       |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0790 | 箇所名 | 川口目影1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口目影 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|------------|

[illegible][illegible]


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0793         |
| 箇所名     | 大川口猿田2            |
| 所在地     | 栗原市一迫字大川口猿田       |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |        |     |             |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0793 | 箇所名 | 大川口猿田2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口猿田 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和7年度 |
|------|-------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |        |     |             |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0793 | 箇所名 | 大川口猿田2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口猿田 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|

[illegible][illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0810         |
| 箇所名     | 大川口横沢2            |
| 所在地     | 栗原市一迫字大川口横沢       |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |        |     |             |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0810 | 箇所名 | 大川口横沢2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和7年度 |
|------|-------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |        |     |             |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0810 | 箇所名 | 大川口横沢2 | 所在地 | 栗原市一迫字大川口横沢 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|-------------|

[illegible][illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0813         |
| 箇所名     | 鹿込1               |
| 所在地     | 栗原市一迫字鹿込          |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |     |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0813 | 箇所名 | 鹿込1 | 所在地 | 栗原市一迫字鹿込 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |     |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0813 | 箇所名 | 鹿込1 | 所在地 | 栗原市一迫字鹿込 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|

[illegible][illegible]


## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0820         |
| 箇所名     | 鹿込2               |
| 所在地     | 栗原市一迫字鹿込          |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |       |
|-------|-------|
| 告示番号  |       |
| 告示年月日 |       |
| 調査年度  | 令和7年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |           |     |     |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0820 | 箇所名 | 鹿込2 | 所在地 | 栗原市一迫字鹿込 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |           |     |     |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0820 | 箇所名 | 鹿込2 | 所在地 | 栗原市一迫字鹿込 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|----------|

[illegible][illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | N213K0823-1       |
| 箇所名     | 川口鍛冶屋1-1          |
| 所在地     | 栗原市一迫字川口鍛冶屋、川口新町  |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



概況図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 426」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|         |      |             |     |          |     |                  |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0823-1 | 箇所名 | 川口鍛冶屋1-1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口鍛冶屋、川口新町 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|------------------|

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和7年度 |
|------|-------|



|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)               |  |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)          |  |
| 土石等の(移動)高さが1m以下の場合                     |  |
| 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |
| 土石等の堆積高が3mを超える区域                       |  |
| それ以外の区域                                |  |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 |
|    | ▲ 下端 |        |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|         |      |             |     |          |     |                  |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0823-1 | 箇所名 | 川口鍛冶屋1-1 | 所在地 | 栗原市一迫字川口鍛冶屋、川口新町 |
|---------|------|-------------|-----|----------|-----|------------------|

[illegible][illegible]