

県南浄化センターの応急復旧状況（H24.1.30）

仮設ブロー等の設置により、簡易ばっ気処理を実施中。汚泥処理実施中。

処理場 遠景（下図、矢印）




汚泥濃縮タンク付近



最終沈澱池



県南浄化センター 平面図



1系列1/2・5系列1/2で
簡易ばっ気処理を実施中



H24.1.30 時点では
ステップ3 の状態。